

令和6年度通学路合同点検対策箇所図（津田小学校）



国土地理院地図を加工して作成

令和6年度「交通安全総点検」 対策箇所一覧（津田小学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
津田小学校	1	津田町羽立地区農業集落排水処理施設跡東側水路	羽立中央線	市道沿いに水路があるため、子どもが転落する危険性がある。	安全対策	水路に設置されている水難事故防止看板の修繕及び視界に入りやすいよう看板の高さの調整を行う。
津田小学校	2	津田公民館北側通路	松原7号線	通学路にある民家のブロック塀が崩れてきている。	安全対策	住家のブロック塀については行政として直接的な対策は難しいため、学校から児童に対して注意喚起を依頼する。